















## ПРИЛОЖЕНИЕ А. ВНЕШНИЙ ВИД, МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ




1 – корпус; 2 – кронштейн; 3 – козырек; 4 – клеммная коробка; 5 – плата индикации; 6 – плата клемм; 7 – стекло; 8 – винт заземления; 9 – кабельный ввод; 10 – стопорный винт.


Рисунок 1. Внешний вид оповещателя.




а) монтаж бронированным кабелем в кабельном вводе **КВБ12**



б) монтаж в трубной разводке с помощью штуцера **G1/2" или G3/4"**



в) монтаж бронированным кабелем в кабельном вводе **КВБ17**




г) монтаж кабелем в металлорукаве **КВМ15 (КВМ20)**

На рисунке показано:

1 - корпус; 2 - изоляция кабеля (макс. Ø 12 мм); 3 - кольцо уплотнительное; 4 - шайба; 5 - контргайка; 6 - штуцер; 7 - гайка; 8 - броня кабеля или металлорукав; 12 - втулка; 15 - муфта для монтажа металлорукавом.

Рисунок 2. Примеры монтажа.



**A, B, 0** – клеммы интерфейса RS485;

**R-R** – клеммы для установки внешнего согласующего резистора линии интерфейса RS485;


**F-F** – клеммы для установки предохранителя;

**Упит** – клеммы для подведения напряжения питания;

**J1** – перемычка для подключения согласующего резистора 120 Ом линии интерфейса RS485;


**⊥** – клемма заземления (GND, корпус).

Рисунок 3. Плата клемм оповещателя ЭКРАН-ИНФО.




**Уп** – клеммы напряжения питания  $12\text{В} \pm 10\%$ ;  
**ШУ** – клеммы для подключения к прибору управления оповещением (к пульту управления);  
**А, В, 0** – клеммы интерфейса RS485;  
**Р-Р** – клеммы для установки внешнего согласующего резистора линии интерфейса RS485;  
**Ј1** – перемычка для подключения согласующего резистора 120 Ом линии интерфейса RS485.

**Рисунок 4.** Расположение клемм устройства управления оповещателем УУО.



**а)** в герметичном корпусе G258С.




**б)** в открытом корпусе с универсальным креплением для монтажа на DIN рейку 32/35.


**Рисунок 5.** Габаритные размеры устройства управления оповещателем УУО.




**Рисунок 6.** Расположение контактов преобразователя ПИ1.



**Рисунок 7.** Расположение разъемов преобразователя ПИ2.




**Рисунок 8.** Схема соединений ЭКРАН-ИНФО, УУО, ПИ1 и ПИ2.




**Рисунок 9.** Пример схемы подключения оповещателя ЭКРАН-ИНФО к прибору управления (пожарный пульт или контроллер управления, работа оповещателя при подаче напряжения питания).





**Рисунок 10.** Схема каскада входа управления ШУ УЗО


Взрывобезопасная зона



Допустимый ток по каждому входу управления ШУ1..4 – от 10 до 25 мА;  
 При использовании одного напряжения питания  $U_{пит}$  допускается замкнуть клеммы «+» или «-» входов управления ШУ1, ШУ2, ШУ3, ШУ4 и  $U_{пит}$ .


**Рисунок 11.** Пример схемы подачи внешних управляющих сигналов на УЗО через транзисторные ключи.

Взрывобезопасная зона




$U_{пит}, U_{вх1..4} = 12...24 В$ ;  
 Допустимый ток по каждому входу управления ШУ1..4 – от 10 до 25 мА;  
 При использовании одного напряжения питания  $U_{пит}$  и  $U_{вх}$  допускается замкнуть клеммы «+» или «-»  $U_{вх1}, U_{вх2}, U_{вх3}, U_{вх4}$  и  $U_{пит}$ .

**Рисунок 12.** Пример схемы подачи внешних управляющих сигналов на УЗО через контакты реле.



**Рисунок 13.** Пример подключения оповещателя ЭКРАН-ИНФО в адресный шлейф прибора Дозор-1А через адресные метки реле АМР и устройство управления УЗО.



**Рисунок 14.** Пример подключения оповещателя ЭКРАН-ИНФО к блоку контрольно-пусковому С2000-КПБ через устройство управления УЗО.

Варианты подключения приводятся справочно и будут зависеть от конкретной задачи.  
 Надписи на оповещателе ЭКРАН-ИНФО отображаются поочередно в зависимости от сигналов на входах управления УЗО и приоритета входа. Вход с большим номером имеет больший приоритет.

При потере связи между оповещателем и УЗО, последний формирует на входах управления сигнал о неисправности (обрыв), распознаваемый приборами управления (пультами).

